

# Abnutzung Lederpolster

Beitrag von „maddoc“ vom 21. März 2012 um 15:40

## Zitat von Hakelmacher

Hallo zusammen,

mein T II ist genau 10 Monate und 30.000 KM alt und hat schon erhebliche Abnutzung der Lederpolster (Ablösung der ersten Lederschicht) in Höhe der seitlichen Rücksitzflanken links. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ich hatte heute eine Vorführung des Wagens an einen Volkswagen-Werks-Mitarbeiter und der hat dies als normale Abnutzungsschäden eingestuft. Ich trage keine schweren Arbeitsklamotten, keine Nietengürtelo.ä.

Viele Grüße  
Hakelmacher

Hi!

Habe das gleiche Problem mit T II 13 Monate alt und am Fahrersitz links außen (wohl vom Ein- und Aussteigen). KM ca. 18500. Sieht aus, als wäre das Auto schon 10 Jahre alt. Absolut inakzeptabel... Mein Kompagnon hat mit seinem X5 (gleichalt) keine derartigen Probleme, der sieht aus wie neu.

Also wird das nächste Auto auch aus Tennessee kommen.

Habe keine Lust mehr auf die miese Qualität aus der Slowakei.

Gruß

Maddoc

P. S.: Farbe naturbraun in perforiert.