

# PDK justieren?

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. März 2012 um 17:39**

Hallo,  
PDC oder PDK?  
Egal, ich denke es ist identisch.

Seit heute reagiert die Parkdistanzkontrolle (Touareg I; Mj 2004) vorne rechts nach meiner Ansicht seltsam.

Sie leuchtet im bei eingeschalteter Fahrstufe vorwärts bis in den roten Bereich und fängt an zu piepen.

Sporadisch natürlich und auch bei weiter entfernten Hindernis (Fahrzeug auf 2. Fahrspur).

An den Sensoren ist nichts zu erkennen und einen Bumms hatte ich wohl auch nicht.

Es ist trocken und geregnet hat es seit Tagen auch nicht.

Es ist Frühling!

Seltsamerweise, zumindest ist mir diese Reaktion vorher nicht aufgefallen, reagieren die Sensoren vorne, bei Rückwärtsfahrt auch. Während die Anzeige hinten, bei eingelegter Fahrstufe vorwärts, erlöschen.

Sobald man beschleunigt, erlischt der ganze Spuk allerdings. Das soll er ja auch.

Meine Fragen:

1. Gibt es vielleicht eine ganz simple Erklärung für die sensible Reaktion vorne rechts?
2. Kann evtl. mal einer kontrollieren ob bei seinem Fahrzeug bei Rückwärtsfahrt die Anzeige vorne auch aktiv bleibt? -Das Handbuch habe ich jetzt nicht zu Rate gezogen.:D

Gruß