

# **Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a**

**Beitrag von „Humvee“ vom 21. März 2012 um 18:19**

Um die Sache etwas einzugrenzen, wäre es jetzt interessant welche FW Uli drauf hat. Bei ihm tritt es ja auch auf, und ich denke er hat sicher nicht die 3810.

[uli](#) welche FW ist bei dir am RNS ??