

Werkseitig verbaute Standheizung funktioniert nicht via Fernbedienung

Beitrag von „Patrick0_15“ vom 22. März 2012 um 06:42

Hallo Touareg Freunde,

Habe mir vor kurzem einen Touareg gekauft mit werkseitig verbauter Zu und Standheizung. Die Vorwahluhr im Dachhimmel funktioniert tadellos. Jedoch habe ich mit dem Werkseitig verbauten T91 Funksystem Probleme. Wenn ich am Sender on drücke blinkt die Diode für ca. 2 sec grün. Das gleich passiert wenn ich off drücke dann blinkt der Sender 2 sec rot.

Jeglicher Versuch den Sender neu anzulerne über Sicherung ziehen sowie über Vag mit geführten Funktionen ist fehlgeschlagen. Verfüge über zwei Sender jeder zeigt das gleiche an.

Spannung am Empfänger liegt an. Antenne vom Empfänger hab ich auch schon getauscht Verdacht auf Antennenschaden.

Daher meine Frage an euch. Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem ? Oder hat jemand einen Stromlaufplan der Werkseitigen Standheizung ? Müsste herraus finden wie die Standheizung über W-bus vom T91 angesteuert wird.

Hat jemand einen Tipp für mich ?

Mfg Patrick