

Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 22. März 2012 um 19:23

Hallo zusammen,

die Odyssee geht weiter - Steuergerät der Heckklappe getauscht und Fehler weiterhin noch da. Jetzt soll das des hinteren linken Türgriffes Schuld sein. Teil natürlich wie gewohnt im Rückstand, also weiter abwarten und 😞 ...

Grüße von Stephan 🐼