

# Kompass Probleme

Beitrag von „HillRider“ vom 2. Januar 2005 um 22:06

Tja, nicht nur die Beleuchtung ist Schrott auch der Kompass selber. 

Trotz mehrfacher Eichversuche (mir ist jetzt noch ganz schwindelig vom Kreisfahren) zeigt der stur immer dieselbe Abweichung; immer ca 45 Grad zu viel. Kann man da auch was machen (ausser auf den Navi-Kompass zu schauen ) ? 