

Übersicht VCDS User / VAG-Com User / OBD-II

Beitrag von „Zed“ vom 26. März 2012 um 09:43

[Zitat von Sittingbull](#)

...

so, die Rückleuchten brennen nun gemeinsam mit dem TFL dank User Zed ...

Gern geschehen 🙌

Da ich noch etwas probieren durfte: Die Öltemperaturanzeige im MFD lässt sich ab Modelljahr 2011 nicht mehr aktivieren. Die Codierung wird vom Steuergerät nicht akzeptiert. 😞

CU

Götz