

PDK justieren?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. März 2012 um 20:28

Hallo,

es muckt der G 253 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts.

Er sieht ein Hindernis in 33 cm Entfernung und keins ist da?

Für die geführte Fehlersuche waren eben mal 34,61 Euro fällig.

Der Austausch kostet dann lackiert und komplett ca. 150,-- Euro, wovon der Geber ca. 70 Euronen verschlingt.

Nächste Woche Mittwoch hat der Dicke den Termin und wird neu plombiert.

Hoffentlich war es das.

Die Rechnung für die geführte Fehlersuche stinkt mir bei der Angelegenheit.

Allerdings hat meine Unmutsäußerung hierüber keinerlei sicht- oder hörbare Wirkung hinterlassen.

Gruß