

Luftfahrwerk hinten mit unterschiedlichem Level

Beitrag von „curio“ vom 30. März 2012 um 10:19

..wie gesagt, erstmal mechanisch schauen, ob die Verbindung Fahrwerk-Sensor ok ist.

Batterie abklemmen sollte im Bereich 15-20 min funktionieren, allerdings vergißt das Auto dann fast alles. (fensterheberinitialisierung, Schiebedachinitialisierung, evtl Senderspeicher etc.)

...ist eine Verzweifelungsmaßnahme wenn man in der Pampa liegenbleibt, habe ich selbst auch noch nicht machen müssen, so your own risk. Ist allerdings merkwürdig das der 😊 nicht in die Systemsteuerung kommt....

Viel Erfolg

Achim