

# Luftfahrwerk hinten mit unterschiedlichem Level

**Beitrag von „alevuz“ vom 30. März 2012 um 13:09**

Hallo,

Unterschiedliche Niveaus stehen normalerweise nicht im Fehlerspeicher !!

Also wenn der Freundliche es nicht mal schafft sich ins Steuergerät einzuloggen dann solltest du ihn WECHSELN !

Den Code dafür findet er entweder im Rep-Leitfaden oder im WWW !

Die Anpassung ist eine Sache von max. 10 min (wenn sonst alles passt, keine Undichtigkeiten oä.)

Kontrolliere vorab mal die 4 Sensoren, evt. ist einer davon ab !

Es ist einfach nicht zu glauben welche Pfeiff'n gelegentlich an den Autos herumbasteln !

SG

Alevuz