

Parksensor defekt?

Beitrag von „Janni“ vom 3. April 2012 um 09:46

Hallo,

auch bei meinem TI kam die rote Anzeige beim Einlegen des Rückwärtsganges. Teils blieb diese rot und teils ging diese nach ein paar Sekunden wieder auf grün.

Der 😊 hat ausgelesen ,dass der hintere linke Sensor defekt sei und wurde auch gewechselt.

By the way, ich denke nicht, dass alle Parksensoren neu lackiert werden müssen. Ich habe mir den defekten Sensor mit der neuen Umverpackung geben lassen, und dort ist aufgezeigt, dass der neue Sensor mit der schon installierten "alten" und lackierten Schutzkappe montiert wird. Also nicht direkt der Sensor.

Nach dem Wechsel des Sensors verhält es sich aber genau wie vorher 😞

Wenn die Anlage hinten normal funktioniert, spricht auch jeder einzelne Sensor an. Das habe ich im Stand ausprobiert.

Also auch ein Feuchtigkeitsproblem? Die Sensoren habe ich gereinigt, keine Änderung.

Wo muss dann abgedichtet werden, der schmale Spalt um die Sensorkappe herum?

Vielen Dank!