

Getriebe blockiert im Stand

Beitrag von „alevuz“ vom 3. April 2012 um 14:20

Hallo,

Gib bitte bei der Abklemmerei acht da kann speziell beim V10 (mit dem speziellen Batteriekonzept) einiges schief gehen und GANZ GANZ teuer werden (Stichwort: geschossenes HauptSTG)!

Es gibt dazu eine Rep. Anleitung die in jedem Fall genau eingehalten werden muss !

Also Finger weg von einer unkontrollierten Abklemmerei !

Die Karre ist ein reines Sensibelchen in solchen Dingen !!!!

SG

Alevuz