


Signalgeber im Kombiinstrument hat ausgepiepst


Beitrag von „Touareg1974“ vom 4. April 2012 um 17:20

[Zitat von Touareg1974](#)

Hallo XXL,

das ist genau was ich gesucht habe - tausend Dank!!  Werde das kleine Teil schnell mal bestellen und mich dann an den Austausch machen.

25 cent klingt leicht besser als 500 Euro für ein komplettes Kombiinstrument...

 found or type unknown

Danke und Gruß!!

So, hab den Piepser nun gewechselt, funktioniert wieder wunderbar.