


# Signalgeber im Kombiinstrument hat ausgepiepst

Beitrag von „Touareg1974“ vom 4. April 2012 um 17:20

[Zitat von Touareg1974](#)

Hallo XXL,

das ist genau was ich gesucht habe - tausend Dank!!  Werde das kleine Teil schnell mal bestellen und mich dann an den Austausch machen.

25 cent klingt leicht besser als 500 Euro für ein komplettes Kombiinstrument...

biggrin: found or type unknown

Danke und Gruß!!

So, hab den Piepser nun gewechselt, funktioniert wieder wunderbar.