

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Buell XB12“ vom 5. April 2012 um 09:40

Morgen Michael,

Auslieferung Mitte März 2012 hat es noch nicht, habe das Problem auch und werde es die Tage ändern lassen beim ~~big grin~~ big grin not found or type unknown

Desweiteren ist der Einsatz für die Luftfederung auch sehr schlecht verbaut mit sehr viel Spiel, beim einstellen des Fahrwerks schiebt man diesen hin und her! (Von Sport auf Comp.)

Und die Taste Hold von der Handbremse klappert beim Fahren!

Oberklasse ist halt kein VW, das habe ich bis jetzt schon gemerkt!

Schöne Ostern...

Gruß Mike