

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „Kasperlfischer“ vom 5. April 2012 um 11:31

Tja nun hats auch mich erwischt 😞 mit 97 000km Hochdruckpumpe erneuert. V6 Tdi Bj.2006 es wurde mir nur gesagt- kann vorkommen!!

Grüße aus Bayern