

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „Kasperlfischer“ vom 6. April 2012 um 10:22

Grüß euch Gott beisammen,

ja auf deine Frage zu kommen hatte ich ziemlich Dusel es war nur die Pumpe betroffen im austausch 970,-€ gesamt 2000,- Beim österreichischen, freundlichen (Fehlersuche ein und ausbau etc.)

LG