

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 6. April 2012 um 22:59

[Zitat von Momo7](#)

Warum das Reifenluftdruck System nur bei Sommerreifen nicht aber bei Winterreifen funktioniert hätte ich gerne mal von der Marketing Abteilung schlüssig erklärt bekommen.

Bei mir geht das einwandfrei.

Momo

Moin,

sind Dir eventuell die falschen WR geliefert worden? (ohne RDK-Sensoren). Die Reifendruckkontrolle funktioniert selbstverständlich auch bei WR.

Tschüss

Michael