

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 6. April 2012 um 22:59

[Zitat von Momo7](#)

*Warum das Reifenluftdruck System nur bei Sommerreifen nicht aber bei Winterreifen funktioniert hätte ich gerne mal von der Marketing Abteilung schlüssig erklärt bekommen.*

Bei mir geht das einwandfrei.

Momo

Moin,

sind Dir eventuell die falschen WR geliefert worden? (ohne RDK-Sensoren). Die Reifendruckkontrolle funktioniert selbstverständlich auch bei WR.

Tschüss

Michael