

Es geht schon wieder los

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 3. Januar 2005 um 18:10

Hallo,

nach einem Tag Werkstattaufenthalt die Diagnose und der Befund:

Sensor für Keyless defekt

Behandlung:

neuer Griff für Seitentür links bestellt

ein Tag Aufenthalt Lackiererei, da farblos

4 Stunden Ausbau des defekten Griffes, Umbau Türschloss und Einbau neuen Griffes incl Anlernfunktion der Schlüssel.

Vorübergehende Linderung:

Sensor im Türgriff beim Verschließen schief ansehen und von unten seitlich links versetzt kurz antippen.

Dann schließt das Sounding ab.

Ich kann nur sagen, das sind bei mir jetzt in 2 Monaten alles nur Kinkerlitzchen.

Die Frage ist nur: Warum muß ich ein Auto für 66.000,-- Euro konfigurieren um mich hinterher über solch einen Kleinkram zu ärgern.

Halt, ich hab´s ja nicht nur konfiguriert, sondern auch noch gekauft 🚗

[Armin](#): Meiner fährt wenigstens! Noch! Ätschmann!

Gruß