

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „coala“ vom 11. April 2012 um 12:36

Servus zusammen,

die Chromleisten sahen nach dem Winter auch bei meinem Fahrzeug (immerhin schon gut 4 Monate "alt") ziemlich schlimm aus. Die Ursache sehe ich im Streugut, welches auf die Straßen ausgegracht wird. Je nach Mischung sind da meist auch in geringem Umfang Eisenhaltige Bestandteile enthalten, welche dann auf eigentlich nichtrostenden Materialien unschöne Rostpünktchen verursachen. Die sind leider eher mühsam zu beseitigen. Ich habe dafür eine herkömmliche Politur von Festool Automotive benutzt, die zur Aufbereitung leicht verwitterter Lacke verwendet wird. NEVR-DULL tuts natürlich ganz genauso, da ist halt obendrein auch schon "gebrauchsfertig".

Mit meinen beiden vorherigen Touareg hatte ich diese Probleme in diesem Ausmaß übrigens nicht. Liegt also wohl definitiv an den Chromleisten selbst, die mir fast den Anschein machen, als bestünden sie lediglich aus verchromtem Kunststoff. Beim T I waren die, soweit ich mich erinnere, noch aus Aluminium.

Grüße
Robert