

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. April 2012 um 17:12

[Zitat von Arndt](#)

Das Trägermaterial sollte doch keinen Einfluss haben, denn Chrom ist Chrom.

P.S. Bei meinem T schaut es auch nicht schön aus.

So ist es.

Die Leisten beim TI oxidieren auch.

Dieses Jahr stand mehr Salz in konzentrierter Form für weniger Streutage zur Verfügung.

Daher ist die Wirkung fast identisch mit dem Vorjahr.

Chrom braucht nun einmal Pflege.

Gruß