

Massiver Kühlflüssigkeitsverlust

Beitrag von „Steinebach“ vom 13. April 2012 um 20:35

Hallo zusammen,

habe ein großes Problem mit meinem Touareg.

Letzten Sommer hatte der Wagen immer mal wieder die Warnmeldung zu niedriger Stand Kühlflüssigkeit.

Habe das mal in der Werkstatt überprüfen lassen. Die haben aber nix gefunden. wäre nur minimal und warscheinlich zum Motorraum hin.

Dieser würde diese dann mit verbrennen. So weit so gut (oder schlecht). Die Meldung kam auch ein paar Monate nicht mehr.

Vorgestern aber war sie wieder da. Flüssigkeitstand zu niedrig. Habe mir nicht viel dabei gedacht und wollte heute dann was Flüssigkeit mir besorgen und nachfüllen.

Heute morgen viel mir jedoch auf das nach kurzer Fahrstrecke etwas Qualm aus dem Grill vorne stieg. Habe die Haube geöffnet und (böses Erwachen)

überall war Kühlerflüssigkeit verteilt. Bin direkt wieder in die Werkstatt.

Diese sind leider sehr überlastet und konnten heute noch nicht feststellen wo die Flüssigkeit austritt. Die wollen den Motor etwas zerlegen um mehr zu sehen, reinigen, trocken legen und erneut abdrücken. Wird wohl ne Woche dauern.

Habt irh damit schon Erfahrung gemacht? Was kommt da noch auch mich zu?? Welche Kosten kommen?

Über Ratschläge wäre ich echt dankbar..

Gruß André 