

Beim Anfahren keine Leistung mehr

Beitrag von „coala“ vom 19. April 2012 um 09:55

[Zitat von Angi](#)

[...] mein dicker macht Probleme. [...] Die Werkstatt meint es sind laut Auslesegerät die Steuergeräte, könnte aber auch was anderes sein. [...]

Servus Angi,

willkommen hier bei den TF! Etwas genauere Angaben (insbesondere zum Fahrzeug - Motorisierung, Baujahr etc.) können sicher nicht schaden, denn so wird dir kaum jemand helfen können, zumal du das Thema auch nicht in einem spezifischen Unterforum (Touareg I oder Touareg II) eingestellt hast.

Gibt es denn ein Protokoll von der Werkstatt, welche Fehlermeldungen ausgelesen wurden?

Grüße
Robert