

Beim Anfahren keine Leistung mehr

Beitrag von „alevuz“ vom 19. April 2012 um 11:59

Hallo,

Fehlerbeschreibung ist prinzipiell ausreichend wobei die Fehlermeldung schon zu entziffern wäre - dann kommt auf dich folgendes zu:

Steuergerät (Stellmotor) Turbolader 1 oder 2 defekt

KM Leistung etwa 140.000 ?

Lösung: Neue Turbolader (alle beide) einbauen lassen und die Welt ist wieder OK !

Der Spaß kostet allerdings etwa 5500 € ! - Motor, ATM und VTG müssen dazu ausgebaut werden.

!! Die STG können nicht instand gesetzt werden !!

Ende der Geschichte !!

Auch ein Problem mit den Treibstoffpumpen (2Stück) wäre denkbar, ebenso wie verstopfte Dieselfilter oder verstopfte DPF 's (sofern verbaut).....

Der Motor hat dazu noch viele Möglichkeiten nicht richtig zu Laufen !

Suche eine Werkstatt auf die davon Kenntnis hat - ein Hinterhof Schrauber hat da keine oder wenig Chance !

SG

Alevuz