

Beim Anfahren keine Leistung mehr

Beitrag von „alevuz“ vom 19. April 2012 um 12:24

Hallo,

Mag sein !

Schadensbild und das gesamte Umfeld erscheinen mir sehr gleich.

Der Zusammenhang dabei ist, dass beide User im Notpgm fahren - welches nicht immer zwangsläufig bei der gleichen Geschwindigkeit auftritt sondern unter Umständen vom erzeugten Ladedruck und den entstehenden Differenzen der beiden Zylinderbänken abhängig ist !

Hilfe und Ratschläge hast ja schon bekommen !

Die mögliche Lösung habe ich die schon geschrieben - ab zum Freundlichen damit !

SG

Alevuz