

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „markus.eschbach“ vom 20. April 2012 um 20:20

[Zitat von Momo7](#)

Das ACC beim TII funktioniert meines Wissens bei einer Sensorverschmutzung ganz normal als gewöhnlicher Tempomat. Auch beim Phaeton wurde das verbessert und da funktioniert es in der Art einwandfrei.

Momo

Hallo Momo, (so hieß in meinem '76 Passat das Lenkrad) 🙌
nicht bööööse sein....

Hast recht, bei Verschmutzung bleibt der Wagen im Display grau, die blauen Balken bleiben ebenfalls grau, und darunter steht: "ACC nicht verfügbar"... Der Tempomat funzt aber weiter.. Ist aber trügerisch wenn man ACC gewohnt ist und nicht hinschaut... 🙄

Grüße aus dem sonnigen Bergischen,
Euer Markus