

# Lenkungsspiel von 2cm - Was ist das und wer hatte das auch schon?

Beitrag von „SOA“ vom 21. April 2012 um 14:28

[Zitat von Snowman24](#)

Ich habe VW schon mal dran bekommen wegen verschlissenen Nockenwellen in einem V6TDI-Motor (Passat 3B), nachdem ich die Nockenwellen die Nockenwellen zur Härteprüfung zu einem Bundesamt eingeschickt habe und die mir bestätigt haben, dass die Nockenwellen nicht gehärtet wurden.

Hallo Marcus,

wohl eher den Zulieferer. Ich nehme mal an VW war genauso begeistert wie Du zu erfahren, dass die zugelieferten Nockenwellen nicht den vereinbarten Stand hatten... Serienmäßig bzw. gewollt ist das nicht, sonst würden die Motoren ja reihenweise ausfallen.

Viele Grüße  
Sven