

Lenkungsspiel von 2cm - Was ist das und wer hatte das auch schon?

Beitrag von „Snowman24“ vom 22. April 2012 um 00:57

Hallo Sven,

da muss ich Dich leider eines besseren belehren.

Die Motorenproduktion wurde 1998 in ein anderes Land verlegt und dort muss auch gespart werden.

Ganz klar - wenn der Hersteller den Preis drückt - muss der Zulieferer auch an der Qualität nachlassen.

Und es ist ja weit bekannt, dass die Nockenwellen bei den 2,5l V6TDI-Motoren bei spätestens 200tkm so verschlissen sind, dass die Schleppebel herausfallen und es zu einem kapitalen Motorschaden kommt.

Grüße
Marcus