

RNS 510 - Einstellung der Anzeige in der mittleren Instrumententafel

Beitrag von „macko“ vom 24. April 2012 um 03:03

Hi,

hast Du vom RNS2 DVD auf das RNS510 upgegradet? Falls ja, kann das ein Verständigungsproblem im CAN Bus sein, was u.U. mit einem CAN Bus Adapter zu lösen ist. --> Suchfunktion

Solltest Du nur 1:1 getauscht haben, muss das neue RNS auf die Anzeige codiert werden.

Gruss

Marco