

Verschleißanzeige TII Vordere Scheibenbremse

Beitrag von „curio“ vom 25. April 2012 um 08:44

So, Bremsbeläge getauscht.

Hinten gleichmäßig abgenutzt, hatte begonnen an der Verschleißanzeige zu schleifen, war aber noch nicht aktiviert.

Vorne: Außenbeläge bei ca 2mm, Innenbeläge bei 7mm, Verschleißanzeige hier noch in Weiterferne. Laut Auskunft des 😊 waren die inneren Beläge im Sattel so festoxidiert, dass sie nur mit grober Gewalt gelöst werden konnten, was wohl auch zum ungleichmäßigen Verschleiß geführt hat. Die Koben sind wohl ok. Identisches Bild auf beiden Seiten. Die Scheiben sind durch die rechtzeitige Reaktion "gerettet"

Sollte bei einem Neufahrzeug mit 37.000 km eher nicht so sein. Bilder von den Belägen stelle ich morgen ein.

Da meiner wohl einer der frühesten ist (EZ08/10), habe ich da vielleicht beta-Tester Funktion....

Also TII V6TDI Fahrer: Auf jeden Fall regelmäßige Sichtkontrolle der vorderen Bremsen. Bin mal gespannt ob das ein Serienproblem ist...

Happy Day

Achim