

Licht & Sicht, Homelink, Aussenspiegel mit Erfolg nachgerüstet - Erfahrungsbericht

Beitrag von „macko“ vom 25. April 2012 um 21:14

Hallo Jungs,

ich bin ja auch grad dabei die Umfeldbeleuchtung nachzurüsten, aber es gibt doch etwas Probleme:

Hab heute die Türverkleidung abgenommen, die Umfeldbeleuchtung vom Spiegel zum Türsteuergerät ist auf jeden Fall nicht verkabelt.

PIN 8 ist Minus, den kann man auch im Außenspiegel vom Led Blinkeranschluss sich ziehen, ist orig. auch zusammengeschlossen.

PIN 11 ist Plus und ist im Stecker nicht belegt!

Hab PIN 11 eingepinnt und von PIN 8 die Masse gezogen, bei angeschlossener Umfeldleuchte passiert aber nix. 😞

Frage: Muss noch codiert werden????? Wer kann helfen?

Gruss

Marco