

# Verschleißanzeige TII Vordere Scheibenbremse

Beitrag von „curio“ vom 26. April 2012 um 16:33

So, hier die Bilder

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Da sieht man recht gut die Weiß-braune Oxidschicht, wo die Backen an der Stirnseite festgegangen sind. Das bei anderen schon Beläge und vor allem Scheiben getauscht worden sind will nix heißen, ohne eine gewisse technische Grundaufmerksamkeit jenseits der elektronischen Verschleißanzeige merkt man das nicht, und der Mechaniker wird einen nicht notwendigerweise darauf hinweisen.

Die Scheiben sollten an sich 2-3 Belagsätze verkraften

Happy Day

Achim