

Parksensor defekt?

Beitrag von „Janni“ vom 3. Mai 2012 um 23:05

Kurt, ich meinte das auch überhaupt nicht generell.

Ich habe den gesamten Fred gelesen und sie SuFu benutzt, bin ja auch schon eine Weile hier, deshalb antworte ich auch auf Fragen, weil ich manchmal denke, die alteingesessenen Foris mögen nicht das xte Mal darauf antworten!

Nu, weiss ich immer noch nicht wo genau abgedichtet werden muss.

Fakt ist, das bei meinem T1 V10 BJ 2005 (nu haben wir es aber), der Sensor vom 😊 getauscht wurde, laut Fehleranalyse war der Sensor hinten links defekt. Der Fehler besteht aber weiterhin bei Feuchtigkeit.

Der 😊 fragt: Sollen wir weiter eine Fehlersuche machen? Ich denke, nee lass ma!

Also habe ich selbst versucht den Fehler nach zu stellen (Gießkanne, Gartenschlauch), ohne Erfolg.

Ebenso, ist es falsch, dass ein neuer Sensor lackiert werden muss! Es kommt darauf an welcher es ist!uuups, ich glaube ich wiederhole mich....

Nun noch zwei konkrete Fragen: Leuchtet die LED Anzeige beim Einlegen des Rückwärtsganges, bei korrekt funktionierender PDC, kurz (ca. 1 sec) rot auf?

Hat jemand Erfahrung mit der nachträglichen Abdichtung, oder sollte ich mal meinen, schätzungsweise nicht defekten Sensor, auseinander nehmen, um zu schauen wo Wasser eindringen könnte?

[MC](#), ich kann Dich gut verstehen!!