

Welche Batterie?

Beitrag von „Bernd S“ vom 4. Mai 2012 um 23:29

Ich versuche gerade, meine Batterie mit dem C-Tek Ladegerät wieder fitzukriegen, nachdem der Batterietest jedesmal ausgesagt hat, daß die Batterie zwar fit, aber leer wäre.

Eine Ursache dafür war eine fehlerhafte Crimpung am Massekabel zwischen Motor und vorderem Längsträger, (inzwischen durch ein neues Kabel behoben) die andere, weit schwierigere Ursache ist ein erhöhter Ruhestrom. (noch nicht behoben)

Da die Batterie zwischenzeitlich schon mehrmals tiefentladen war, aber beim Test, wie gesahgt, nicht als defekt angezeigt wurde, hoffe ich jetzt mal, daß das High-Tek C-Tek Ladegerät das wieder hinkriegt.

Wodurch mein Problem mit dem erhöhtem Ruhestrom aber nicht behoben wird.....

Das noch herauszufinden, wird schwierig werden, da ich diverse Um-und Einbauten vorgenommen habe...