

# Reifenfülldruckkontrollsystem - Batterie leer im Reifensensor -> Sensortausch?

Beitrag von „Matthias1975“ vom 8. Mai 2012 um 00:42

[Zitat von Dragonryder](#)

Doch dann der Hammer: Batterietausch ist angeblich lt. 🙄 nicht möglich, man muss den Sensor komplett tauschen. Kosten: pro Sensor € 150 plus € 25 fürs Ventil plus Einbau! 😞  
!

Das ist jetzt nicht ernst gemeint von VW, oder???

Gibt es das gleiche System beim neuen T-Reg immernoch oder hat sich VW evtl. was kundenfreundlicheres einfallen lassen??