

LED Soffitten im Touareg ?

Beitrag von „macko“ vom 10. Mai 2012 um 05:18

Hi Martin,

ich hoffe Du hast die Handschuhfachbeleuchtung nicht vergessen!!

zu Deinem Problem:

Solltest Du beim Umbau einen Kurzschluss produziert haben, kann auch sein, dass das Tür StG den Strom einfach abschaltet. Nach auf und zu Sperren funktionierte das bei mir wieder. Schon probiert?

Ansonsten nochmal die Glühbirnen einsetzen, die müssen funktionieren, sonst hast Du wirklich eine Sicherung geschossen. Ist mir beim Innenlicht vorne passiert, allerdings aufgrund defekter Led, die im Inneren einen Kurzschluss produzierte. Also ruhig auch die Leds mal unabhängig vom Fahrzeug testen.

Und zu guter Letzt bist Du hier im TII Thread.....:D

Grüsse

Marco