

RNS 2 gesperrt

Beitrag von „Bernd S“ vom 14. Mai 2012 um 01:00

Diese Codekarte habe ich auch; aber mein Dicker verlangt nie nach einem Code, das heißt, er macht wohl auch die Canbus Abfrage.