

## 2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Olle1975“ vom 14. Mai 2012 um 16:37

Hallo zusammen!

Vorab, ich habe die Suchfunktion ausgiebig genutzt, jedoch nichts passendes gefunden.

Ich steige in den aufgeheizten Wagen, starte den Motor und wie es im Automatikmodus bei 18 Grad (Klima) so ist, die Lüftung

regelt sich hoch und versucht den Wagen schnell zu klimatisieren.

Nach wenigen Minuten stockt die Luftzufuhr und es ist ständiges dumpfes Geräusch zu hören, als würde sich eine Klappe vor den Lüfter

schliessen und die Zuluft am Weiterfluss hindern.

Bei dieser Beobachtung ist es übrigens egal ob die Klima an ist oder aus. Wenn ich manuell die Gebläsestärke mehrmals hoch und runter reguliere

und nun wieder den Automatikmodus wähle, sodass die Lüftung wieder unter Volllast bläst, kann sich das Problem beheben oder es beginnt nach

einigen Minuten von neuem.

Wenn ich allerdings morgens (bei kühlem Wagen) losfahre und das Gebläse reguliert aufgrund der kühleren Temperaturen nicht unter Volllast,

ist diese Beobachtung nicht festzustellen.

Hat jemand eine Idee oder ähnliches erlebt???

Gruß

Olaf