

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Arndt“ vom 14. Mai 2012 um 17:16

[Zitat von Olle1975](#)

Hat jemand eine Idee oder ähnliches erlebt???

Ja, bei mir war es damals ein defekter Temperatursensor. Einfach mal zum 😊 und Fehlerspeicher auslesen lassen.