

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Arndt“ vom 14. Mai 2012 um 19:29

[Zitat von Olle1975](#)

Denke, das einfachste wird wirklich sein erstmal den Fehlerspeicher auszulesen aber hat vielleicht doch jemand eine Ahnung, wo sich der Termperatursensor für die Climatronic befindet?

Hallo Olaf,

Ich glaube allein in der Climatronic sind 3 Sensoren verbaut. Ein Zusammenhang mit den externen Sensoren waere also groesster Zufall.