

## 2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 16. Mai 2012 um 01:03

Hallo,

- was soll ich sagen ? ,  
- hatte ich auch schon ... , da wird wohl einer der 5 Stellmotoren der Klimaanlage def. sein ,  
sind lingsseitig in der Mittelkonsole verbaut , eigentlich kpl. A. Brett ausbauen , oder sich von  
unten auf Fahrerseite Fußraum nach oben durchwuseln , bei mir war es der Stellmotor für den  
Mittenausströmer , ist leider der gaaaaanz oben hinten ... der besch. von den 5 .... - alle  
ausbauen ....

Viel Erfolg , wünscht das Kruemelmonstter aus Berlin