

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 16. Mai 2012 um 01:03

Hallo,

- was soll ich sagen ? ,
- hatte ich auch schon ... , da wird wohl einer der 5 Stellmotoren der Klimaanlage def. sein , sind lingsseitig in der Mittelkonsole verbaut , eigentlich kpl. A. Brett ausbauen , oder sich von unten auf Fahrerseite Fußraum nach oben durchwuseln , bei mir war es der Stellmotor für den Mittenausströmer , ist leider der gaaaaanz oben hinten ... der besch. von den 5 - alle ausbauen

Viel Erfolg , wünscht das Kruemelmonstter aus Berlin