

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Kong Racer“ vom 16. Mai 2012 um 11:36

[Zitat von Kong Racer](#)

Genau der Fehler wurde bei meinem Dicken gefunden. Die Endstellung wurde nicht erreicht. Der Fehler wurde zwar gelöscht, wird aber wieder auftreten. Der Meister sagte mir, es wären schon viele Touareg mit dem Problem in der Werkstatt gewesen. Kosten ca. 400 EUR + Einbau. Ich hoffe der Fehler taucht nicht wieder auf. Sonst ist der Austausch unumgänglich.

Der Fehler ist wieder aufgetreten !

Der Dicke ist jetzt wieder in der Werkstatt.

Jetzt wird das Teil ausgetauscht. Soeben Anruf erhalten, dass 3 Glühkerzen auch defekt sind und ausgetauscht werden müssen.

Ich habe mir jetzt einen Festpreis geben lassen. 1400 EUR incl. Arbeitslohn reicht erstmal kurz vor Vatertag 🍷 .

Gruß