

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Jupp55“ vom 17. Mai 2012 um 08:36

[Zitat von Kong Racer](#)

Genau der Fehler wurde bei meinem Dicken gefunden. Die Endstellung wurde nicht erreicht. Der Fehler wurde zwar gelöscht, wird aber wieder auftreten. Der Meister sagte mir, es wären schon viele Touareg mit dem Problem in der Werkstatt gewesen. Kosten ca. 400 EUR + Einbau. Ich hoffe der Fehler taucht nicht wieder auf. Sonst ist der Austausch unumgänglich.

Hallo zusammen!

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich wohne in 52372 Kreuzau. Habe schon 55 Jahre geschafft.

Fahre seit Mai 2011 einen 3.0 TDI mit 165 kw, den ich mit 96000 km gekauft habe. Der Dicke ist von 11/2005.

Aktueller Kilometerstand 117000.

Genau das gleiche Problem hatte ich am 14.05.2012. Nach dem Starten kam bei mir auch die Meldung:

"Abgas Werkstatt". Bin sofort von Belgien vorsichtig ca. 50 km zur Werkstatt gefahren. Leistungsverlust

hatte ich keinen. Die Werkstattleute haben den Fehlerspeicher ausgelesen und der zeigte an, das die

Endstellung der Drosselklappe sporadisch nicht erreicht wurde. Fehler gelöscht, alles wieder OK. big grin found or type unknown

Der Meister sagte, wenn das öfter vorkommt müssen neuerdings beide seiten getauscht werden.

Er habe diese Vorgabe von VW bekommen.

Das würde ca. 1000€ kosten.

Da weis man was demnächst hoffentlich nicht auf einen zukommt. 😬