

elektrische Lenksäulenverstellung

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 17. Mai 2012 um 09:58

Also bei meinem T wurde jetzt festgestellt, dass der "Axial-Geber" oder so ähnlich an der Lenksäule defekt ist 😞 - und das Teil kann man angeblich nicht tauschen - also bliebe nur der Einbau einer neuen Lenksäule (Kostenpunkt: ca. € 2000.- 🙄).

Sollte ich mich hinreissen lassen und mit einem Kumpel das Teil gemeinsam zu tauschen, melde ich mich wieder !