

Kabelbruch von A-Säule zu Fahrertür

Beitrag von „Jonny Revolver“ vom 17. Mai 2012 um 19:29

Hallo zusammen,

ich habe leider folgendes Problem mit meinem Touareg:

Anfangs ging die Beleuchtung an der Unterseite der Fahrertür je nach Öffnungswinkel der Tür aus. Ein leichter Druck auf den Kabelstrang, und das Licht flackerte wieder auf. Daher vermute ich einen Kabelbruch. Mittlerweile hilft auf "Drücken" nichts mehr, hinzu kommt, dass auch der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr einklappt.

Könnte mit evtl. jemand verraten, welche Kabel bzw. welcher Stecker welche Bedeutung hat?

Viele Grüße

Sven - Jonny Revolver