

# Mehrere Probleme mit unseren VW Touareg 5.0 V10

Beitrag von „SOA“ vom 18. Mai 2012 um 15:21

Hallo Phillip,

das hört sich so an, als wenn alle Probleme zusammenhängen und ihre Ursache in der Unterspannung haben.

- Schlüssel, da würde ich erst einmal warten bis das Auto überhaupt wieder läuft. Was man selber machen kann steht im Handbuch, ansonsten zum Händler.
- Elektrische Entriegelung des Zündschlosses funktioniert nur mit intakter Batterie.
- Batterie
- Ohne Strom keine Kofferraumentriegelung => Batterie.

Der V10 TDI hat in der Regel zwei Batterien, eine unter dem Fahrersitz, eine im Kofferraum. Entscheidend für die Elektrikfunktionen und das Starten ist die unter dem Fahrersitz.

Habt ihr einmal versucht die Batterie über die Fremdstartpunkte im Motorraum nachzuladen? Ansonsten hilft sowieso nur der Batterietausch.