

Heulendes Geräusch bei 50 km/h

Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2012 um 08:58

Servus Joachim,

hast du den "Henkel" (Dachträger zweiteilig, längs verschiebbar - nicht die Dachreling) drauf?
Das Teil neigt ganz gerne zu diesen Geräuschen...

Grüße
Robert