



# scheinwerfer will nicht

Beitrag von „alevuz“ vom 21. Mai 2012 um 09:17

Hallo,

Sorry Freunde, aber ich blicke bei Eurem Problem NICHT mehr durch. 

Bei der Xenon Ausführung wird das Xenon Abblendlicht und auch das Xenon Fernlicht in einer Linse erzeugt (mittels eines Shutters somit ist es ein BI-Xenon) **UND** es werden zusätzlich noch H7 Glühlampen als Fernlicht verwendet!

Bei der Funktion Lichthupe gehen dann ALLE Scheinwerfer da vorne an damit es bei Vordermann auch hell auf der Rücksitzbank wird  .....egal ob mit Tagfahrlicht oder ohne.....sonst (ohne Tagfahrlicht) starten halt die Brenner 1 oder 2 mal pro Tag oder wie oft benötigt Ihr die Lichthupe?

Besorgt Euch Xenon Scheinwerfer von einem EU Touareg und baut diese zur Probe ein - Bei der EU Ausführung sind jedenfalls keine H9 Glühlampen beim Xenon verbaut. Somit scheint damit etwas faul zu sein.

Sg  
Alevuz